


ULINE H-348 TIGHTENER/CUTTER

1-800-295-5510
uline.com



Use in combination with poly strapping and buckles only.
Fits strapping widths 3/8, 1/2 and 5/8"

INSTRUCTIONS

APPLY TENSION TO POLY STRAPPING

1. Thread the poly strapping through both tightener grips and squeeze the handles to grip strapping. (See Figure 1)




Figure 1

2. Pull the Tightener/Cutter until poly strapping is tensioned as needed. If necessary, hold down opposite side of strapping with gloved hand to prevent slipping. (See Figure 2)




Figure 2

TRIM EXCESS STRAPPING

1. Place strapping in trimming slot. (See Figure 3)
2. Squeeze handles to cut strapping.




Figure 3

SAFETY RULES




Read instructions carefully. Failure to follow these instructions can result in severe personal injury.

1. Always wear safety glasses with side shields to prevent severe eye injury or blindness. Safety glasses should conform to ANSI Standard Z87.1 or EN 166.
2. Always wear protective gloves when handling strap or sharp parts.
3. Maintain proper footing and balance when operating the tool.
4. **DO NOT** use this tool if you are not trained in its use.
5. Keep work areas uncluttered and well lit.

ULINE H-348

TENSIONADORA/ CORTADORA

01-800-295-5510
uline.mx



Utilice en combinación con fleje de polipropileno y hebillas solamente. Se adapta a anchos de fleje de 1, 1.3, y 1.6 cm (3/8, 1/2 y 5/8")

INSTRUCCIONES

TENSIONE EL FLEJE DE POLIPROPILENO

1. Pase el fleje de polipropileno a través de ambas empuñaduras y apriete las asas para sujetar el fleje. (Vea Diagrama 1)




Diagrama 1

2. Jale la Tensionadora/Cortadora hasta que tense el fleje de polipropileno como lo requiera. Si es necesario, retenga el lado opuesto del fleje con su mano protegida con guante para prevenir que se resbale. (Vea Diagrama 2)




Diagrama 2

RECORTE EL EXCESO DE FLEJE

1. Coloque el fleje en la ranura de corte. (Vea Diagrama 3)
2. Apriete las asas para cortar el fleje.




Diagrama 3

REGLAS DE SEGURIDAD




Lea las instrucciones cuidadosamente. No seguir estas instrucciones puede resultar en lesiones personales severas.

1. Utilice siempre lentes de seguridad con protectores laterales para prevenir lesiones severas o ceguera. Los lentes de seguridad deben cumplir con ANSI Estándar Z87.1 o EN 166.
2. Utilice siempre guantes de protección cuando manipule el fleje o partes filosas.
3. Mantenga el apoyo y balance adecuados cuando opere la herramienta.
4. NO utilice esta herramienta si no está entrenado en su uso.
5. Mantenga las áreas de trabajo despejadas e iluminadas.

**SERTISSEUR/
COUTEAU**

Utiliser uniquement en combinaison avec les feuillards et boucles.
Convient aux largeurs de feuillards de 1, 1.3 et 1.6 cm (3/8, 1/2 et 5/8 po)

**INSTRUCTIONS****APPLIQUER DE LA TENSION AU FEUILLARD EN POLY**

1. Enfiler le feuillard en poly dans les deux pinces du sertisseur et serrer les poignées pour sertir le feuillard. (Voir figure 1)




Figure 1

2. Tirer le sertisseur/couteau jusqu'à ce que le feuillard en poly soit tendu au besoin. Si nécessaire, tenir le côté opposé du feuillard avec une main gantée pour éviter les dérapages. (Voir figure 2)




Figure 2

COUPER LE FEUILLARD EN TROP

1. Placer le feuillard dans la fente de découpe. (Voir figure 3)
2. Serrer les poignées pour couper le feuillard.




Figure 3

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement les instructions. Le défaut de suivre ces instructions peut se traduire par de graves blessures corporelles.

1. Toujours porter des lunettes de sécurité avec des protections latérales pour prévenir les blessures aux yeux, voire la cécité. Les lunettes de sécurité doivent être conformes aux normes Z87.1 ou EN 166 ANSI.
2. Toujours porter des gants de protection pour manipuler le feuillard ou des parties tranchantes.
3. Bien se camper et s'équilibrer lorsqu'on utilise l'outil.
4. NE PAS utiliser cet outil si vous n'êtes pas formé sur son utilisation.
5. Garder les lieux de travail bien dégagés et bien éclairés.